

№ пров. схемы	№ провода (контакта) ТСУ	XS8 (папа) – ТСУ № конт.	XP9 (мама) – ТСУ № конт.
3 (74)	13 экр.	3	
2	8		2
М	1 сил.	1	
4	4 сил.		4
5	5	5	
6	6		6
7	7	7	
8	15 экр.		8
9	16 экр.	9	
71	14 экр.	2	
75	9 экр.		5
76	10 экр.	6	
77	11 экр.		7
78	12 экр.	8	
1	2 сил.		9
25	3 сил.	10	

Замена на ТСУ-15. Схема на КС-5576, аналогия с КС-6476.